




|   |                                |             |          |  |  |  |
|---|--------------------------------|-------------|----------|--|--|--|
| PROGETTO:   | CASTELLO E TORRE DI BRONDELLO  |             |          |  |  |  |
| LOCALITÀ:   | Bronzello (CN)                 |             |          |  |  |  |
| COMMITTENTE:  | Amiti della Torre - Alta Giara | REF:        | 087-2004 |  |  |  |
| DATA: 07/12/2004  | PROJ.: 08/12/2006              | PLT: 04 May |          |  |  |  |
| OBJETTO:  | VISTE TRIDIMENSIONALI          |             |          |  |  |  |
|   | TAVOLA: 09                     |             |          |  |  |  |
| <p>PROGETTATORI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Dott. Arch. Anna BOGLIETTI</li> <li>— Dott. Arch. Daniela SANTOIRO</li> <li>— Progetto Arch. Gianni Bozzi — Disegnato 08/05/2004</li> </ul> <p>Questo documento è di proprietà delle Officine architetturali e servizi di design.</p> |                                |             |          |  |  |  |
| BOGLIETTI ASSOCIATI - architettura e engineering - s.r.l.<br>www.boglietti.it - e-mail: info@boglietti.it - fax: +39 010 500000   |                                |             |          |  |  |  |





Questo è il **lato principale** della torre e del suo basamento. **Senza dubbio**, conseguentemente al fatto che alla sua base, lungo tutta la sua lunghezza, si sviluppa sentiero che tutti “devono” percorrere, per arrivare alle colonne di entrata per accedere al cortile della torre e del castello esistente in origine.






Sulla parte destra del muro principale di sostegno del cortile della torre, sporgente dal muro stesso, troviamo questa "torretta" quadrata .

*Una leggenda tramandata dai nostri avi, racconta che questa torretta, fosse adibita a pozzo dove ai tempi veniva fatta la "raccolta differenziata" e che la Signora del luogo a suo tempo, usasse questo pozzo per gettarvi al suo interno gli amanti , nel momento in cui diventavano persone sgradite o ospiti indesiderati.*






Le feritoie indicate dalla freccia rossa, potrebbero suggerire un uso diverso dall'uso ipotizzato come pozzo precedentemente.

Visto che questa torretta arriva a filo del piano cortile, conseguentemente dal piano cortile facilmente accessibile, potrebbe essere stato costruito al fine di poter scendere con scale in legno e dal suo interno poter utilizzare queste feritoie sia per osservare eventuali movimenti esterni o perché no, poter attuare una qualche difesa, sparando da queste feritoie, ben nascosti al suo interno.

Molto suggestiva l'ipotesi che l'accesso a queste feritoie e al vano interno della torretta, potesse avvenire dal vano esistente sotto al cortile.  
( Come visto in precedenti documenti relativi al lato Ovest - torrione )




Questa immagine, mostra chiaramente come il crescere incontrollato della vegetazione , ( vedi in alto dentro al cerchio rosso ) causa l'insinuarsi delle sue radici tra le pietre che costituivano le strutture, ( in questo caso del muro ), nei secoli hanno provocato il completo distacco di importanti parti delle strutture stesse, ( indicate dalla freccia verde in basso ) facendole cadere al suolo ...


Nell'immagine, volontari AIB al lavoro, col Presidente Nico Giusiano al lavoro, durante le fasi di quella "rinascita della torre" voluta ed organizzata dalla Associaz. "La Torre Brondello"

L'accesso alla torretta di che stiamo esaminando, vista dal cortile. Sopra all'imboccatura, tuttora aperta, Associazione ha fatto collocare per motivi di sicurezza la grata che si vede in questa immagine, e nella immagine successiva.









Il sentiero perimetrale del basamento torre,  
che passa proprio alla base del muro che  
stiamo esaminando, indicato dalla freccia verde.

Queste immagini mostrano ancora una volta , le problematiche che può creare il crescere incontrollato della vegetazione che insinua le proprie radici tra le pietre dei muri, e con la crescita naturale provoca vere e proprie spaccature che quasi sempre nel tempo, portano anche a crolli importanti ...

Nel caso specifico la situazione sopra descritta sullo sperone d'angolo del muro, indicato dalle frecce rosse  
( anche nella immagine precedente )





Silvio Arnaudo, al lavoro per la "Bonifica" dalla vegetazione, sullo sperone d'angolo del muro, a dx della torretta quadrata, oggetto delle immagini precedenti. Con l'occasione, ha provveduto a collocare la ringhiera di sicurezza in legno, per la sicurezza e la protezione, sul bordo del perimetro del cortile.