

La situazione del Torrione verso monte, lato scala, Ostello e casa Rusin



Qui a lato, la parte terminale del Torrione,
visto dal cancello tra le colonne di accesso al
cortile della Torre.

Al fondo del cortile della Torre Medioevale,
sporge sul livello del cortile,
(qui ancora in tempi remoti celati dalla vegetazione)
il pinnacolo terminale di quello che è il torrione
del muro perimetrale del cortile
sul lato posteriore del cortile rivolto verso
monte (lato Ostello e Casa Rusin)






E' sempre servito come una specie di scenario e fondale per gli spettacoli che Associazione organizzava alla Torre. Nella diapositiva successiva uno dei Concerti dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo. Proprio per favorire la realizzazione di questi spettacoli, negli anni successivi, è stato realizzato il palco in legno indicato dalla freccia verde nella immagine che segue, (opportunamente illuminato con impianto creato appositamente per fare un vero e proprio palco) L'altra freccia indica la scala in ferro, fatta posizionare per facilitare accesso ...

torrione posteriore della struttura perimetrale, mio avviso ha sempre avuto una importanza particolare per poter vivere al meglio la Torre ...











Evidenziata la necessità di poter monitorare tutti i lati del castello, Associazione "La Torre Brondello", che oltre a salvaguardare il monumento stesso, secondo Statuto "doveva" contemporaneamente salvaguardare il territorio inerente la Torre, dal momento che l'Associazione stessa aveva individuato nella pratica del mtb e della relativa sentieristica, proprio al fine di favorire la vivibilità del territorio, dopo aver prestato le sue prime attenzioni al cortile della Torre ed al sentiero principale che ad esso conduce, ASD "La Torre Brondello" ha poi voluto ripristinare le tracce di sentiero esistenti attorno alla Torre e ove necessario creare sentieri nuovi, in modo da permettere di poter percorrere a piedi o in mtb, tutto un unico sentiero lungo tutto il perimetro dell'area Torre, in pratica quello che era il confine delle mura del Castello. I rilevamenti fatti eseguire, hanno evidenziato esattamente tutta la traccia (indicata dalla freccia rossa) dei sentieri attorno all'area Torre.

I rilevamenti strutturali fatti eseguire, hanno evidenziato esattamente tutta la traccia (indicata dalla freccia rossa) dei sentieri attorno all'area Torre, ma lo schema rappresentato in questa diapositiva, dimostra che nella realtà, il sentiero che avrebbe dovuto permettere secondo le intenzioni di "circumnavigare" tutta l'area della Torre, proprio per poter monitorare nel tempo e "vivere" tutti i lati della struttura che consisteva nel Castello e nella torre che rimane, nella realtà (come indica la freccia rossa) il sentiero terminava in prossimità della scala in ferro collocata dalla Associazione per facilitare accesso al cortile torre anche da questo lato posteriore.

Per completare il sentiero, era necessario creare uno spezzone di sentiero che da sotto alla scala, permetesse di passare a valle del torrione posteriore del cortile e permettere di collegarsi col sentiero posto sotto le mura del cortile dal lato paese.





A photograph showing a close-up view of a weathered stone wall. The wall is made of large, irregular stones and has a rough, textured surface. A small, dark opening or doorway is visible in the center-left portion of the wall. The wall is partially obscured by the branches and leaves of several trees in the foreground and background. The sky is clear and blue.

5










Dalla sequenza foto 1.2.3 si ha la collocazione della finestra esistente sul torrione parte rimasta del muro

4- Vista torrione lato paese



5 Vista torrione dal lato foto 3
dal basso



L'esistenza della finestra dimostra l'esistenza di locali sotto al piano cortile così come il materiale franato dentro dimostra l'esistenza di soffitti e vani.....



